

Zubehör für HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft, Nutzlänge 50 mm

Accessories for HSS-XE annular cutter, Weldon shank, drill depth 50 mm | 2"

SILVER-DRILL LINE 50

20 1265


ADAPTER + PASSENDE AUSWERFERSTIFTE
ADAPTER + SUITABLE EJECTOR PINS


FEIN Quick-In 18 mm
Weldon + Nitto/Universal 19 mm 3/4"

6,34 × 130 mm

Packnorm 2 Stk. - Packaging unit 2 pcs.

• 20 1263



Nitto/Universal 19 mm 3/4"
Weldon 19 mm 3/4"

6,34 × 130 mm

Packnorm 2 Stk. - Packaging unit 2 pcs.

• 20 1311




Weldon 32 mm 1.1/4"
Weldon + Nitto/Universal 19 mm 3/4"

6,34 × 102 mm

Packnorm 2 Stk. - Packaging unit 2 pcs.

• 21 0048

Ersatz-Innensechskantschrauben für alle Adapter siehe Seite 550
Spare allen screws for all adapters see page 550VERLÄNGERUNGEN + PASSENDE AUSWERFERSTIFTE
EXTENSIONS + SUITABLE EJECTOR PINS


Weldon 19 mm 3/4"
Weldon + Nitto/Universal 19 mm 3/4"

35 mm
50 mm

7,98 × 6,34 × 5,30 × 153 mm

Packnorm 2 Stk. - Packaging unit 2 pcs.

• 20 1387



Weldon 19 mm 3/4"
Weldon + Nitto/Universal 19 mm 3/4"

35 mm
75 mm

7,98 × 6,34 × 5,30 × 178 mm

Packnorm 2 Stk. - Packaging unit 2 pcs.

• 20 1402



Weldon 19 mm 3/4"
Weldon + Nitto/Universal 19 mm 3/4"

35 mm
100 mm



7,98 × 6,34 × 5,30 × 203 mm

Packnorm 2 Stk. - Packaging unit 2 pcs.

• 20 1417

Ersatz-Innensechskantschrauben für alle Verlängerungen siehe Seite 550
Spare allen screws for all extensions see page 550

ZUBEHÖR • SETS • DISPLAYS • ERSATZTEILE / ACCESSORIES • SETS • DISPLAYS • SPARE PARTS

Aufnahmehalter mit Morsekonus 2 / 3 / 4 / 5 und Reduzierhülsen
Tool holders with morse taper 2 / 3 / 4 / 5 and reduction sleevesKegelsenker mit Weldonschaft
Countersinks with Weldon shankSpiralbohradapter Weldon + Spiralbohrer Ø 2,5-12 mm
Twist drill adaptors Weldon + twist drills Ø 2,5-12 mmGewindeadapter Weldon + Gewindebohrer M 3 - M 30
Tapping adapter Weldon + taps M 3 - M 30Adapter + passende Bohrfutter
Adapters + suitable drill chucksKühlmittel-Druckflaschen
Coolant pressure bottlesMagnetstab zur Entfernung der Bohrspäne
Magnetic stick for chip removalSets - Displays
Sets - DisplaysErsatzteile
Spare parts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Index